




Norme de instalare, utilizare si intretinere a vasului de acumulare apa racita seria AR



MODEL	CODE		P max		A	B	C	E	DN1	DN2	DN3	
		LITRES	bar	mm	mm	mm	mm	mm				
AR 100	1681124	100	10	460	885	185	425	665	-	1 1/2	1 1/4	-
AR 200	1681129	200	10	600	1160	260	590	920	-	1 1/2	1 1/4	-
AR 300	1681133	300	10	650	1400	285	710	1135	-	2"	1 1/4	-
AR 500	1681135	500	10	750	1695	320	855	1390	-	3"	1 1/4	-
AR 800	1681139	800	10	900	1785	370	905	1440	-	3"	1 1/2	-
AR 1000	1681141	1000	10	900	2035	370	1030	1690	-	3"	1 1/2	-
AR 1500	A460H67 VB120	1500	6	1040	2470	485	1245	2005	80	3"	3"	1"
AR 2000	A460H70 VB120	2000	6	1140	2445	475	1235	1995	80	3"	3"	1"
AR 3000	A460H74 VB120	3000	6	1290	2840	540	1430	2320	80	4"	3"	1"
AR 5000	A460H80 VB120	5000	6	1640	3040	645	1535	2425	80	4"	3"	1"

Vasele de acumulare seria AR sunt disponibile in gama de volum de 100 pana la 5000 litri si sunt furnizate cu tratament anticoroziv (vitrificare). Vasele nu sunt destinate stocarii apei potabile, vasele sunt proiectate sa fie instalate ca rezerva termica in instalatiile de conditionare cu scopul de a optimiza inertia frigorifica prin cresterea volumului de apa racita. Intre altele, acumularea de apa racita permite scaderea numarului de porniri si opriri ale agregatului frigorific.

Vasele de acumulare corespund cerintelor art. 3.3 al Directivei Europene 97/23/EC (PED) si pot purta marcajul CE.

ATENTIONARI!

- inainte de a instala vasul de acumulare cititi cu atentie instructiunile de montaj;
- vasele de acumulare AR sunt destinate acumularii de apa cu temperatura maxima de +50 °C si cu presiunea de lucru max. de 10 bar pentru vasele de 100 - 500 litri si de 6 bar pentru vasele de 750 la 5000 litri;
- nu depasiti conditiile de lucru, montati in instalatie sisteme de control care sa nu permita depasirea parametrilor de lucru pentru vasele de acumulare AR;
- vasele de acumulare trebuie instalate numai in spatii tehnice prevazute cu sisteme de drenaj adecvate si care impiedica posibilitatea de a avea loc accidente sau de a produce daune in caz de defecare. Locul de instalare trebuie sa permita accesul usor la vas pentru intretinere si sa permita inlocuirea usoara in caz de nevoie;
- orice operatie de montaj,intretinere sau de inlocuire a vasului de acumulare se va efectua numai de catre personal autorizat;
- nu s-au luat in considerare la proiectarea vasului de acumulare solicitarile suplimentare cauzate de vant, depunerile de ghiata sau de zapada, cutremur sau de trafic;
- instalati vasul cu respectarea legislatiei in vigoare. Acest produs trebuie instalat si controlat periodic, conform legislatiei in vigoare numai de catre personal calificat si autorizat;
- constructorul si distribuitorul nu-si asuma nici o responsabilitate pentru accidente sau daune cauzate de instalare sau intretinere eronata si nici pentru nerespectarea indicatiilor din acest manual;
- orice nerespectare a indicatiilor din acest manual duce la anularea garantiei vasului de stocare;
- in cazul in care drept fluid de lucru se va folosi altceva decat apa, mai intai verificati compatibilitatea vasului cu acel lichid;
- locul in care este montat vasul de acumulare trebuie protejat de accesul neautorizat;
- vasul trebuie protejat prin legarea eficienta la priza de pamant pentru a nu se permite dezvoltarea de pile chimice ce produc corodarea prematura a vasului;
- vasul de stocare este proiectat sa reziste numai la presiuni pozitive nu si la negativ;
- instalarea se va efectua numai pe pardosele ce pot suporta de trei ori masa vasului plin.

Instalarea

1. scoateti vasul de acumulare 930 din ambalaj cu grija sa nu distrugeti camasa de protectie;
2. instalati vasul asa cum se prevede in instructiuni si in legislatia in vigoare;
3. aveti grija sa existe suficient spatiu pentru a se putea face verificările si intretinerea periodica prevazuta de legislatia in domeniu in vigoare;
4. inainte de PIF, se va umple vasul cu apa. Nerespectarea acestei conditii poate produce daune ireparabile vasului;
5. dupa terminarea efectuarii tuturor legaturilor hidraulice, verificati etanșitatea conexiunilor;
6. controlati inainte de umplere ca presiunea instalatiei de alimentare cu apa sa fie mai mica decat presiunea max. de lucru admisibila, daca este necesar se va monta reductor de presiune (4) inainte de vasul de stocare;
7. instalati pe circuitul de alimentare a vasului o supapa de siguranta (5), tarata la o presiune mai mica decat presiunea max. de lucru a vasului, un robinet de separare (6), o supapa de sens (7) si un vas de expansiune (15). Daca nu se monteaza vreunul din aceste elemente, vasuliese din garantie.
8. puneti vasul in functiune numai dupa ce ati efectuat toate operatiile de mai sus.

Intretinere

- 1. Inainte de orice operatie de intretinere se va opri orice aparat electric din instalatie, se va depresuriza vasul, se va lasa vasul sa ajunga la temperatura ambientala. Se recomanda sa se efectueze operatiile de verificare si intretinere de catre personal calificat, cel putin odata pe an;**
- 2. este necesara verificarea periodica a functionarii supapei de siguranta si a starii generale a vasului;**
- 3. se va verifica periodic (lunar) starea de pereincarcare cu aer a vasului de expansiune.**

Exemplu de montaj vas de acumulare AR

